

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 0+242**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+255**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 57 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 0+277**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 1+786**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+130**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	Berjo-Nasri			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Berjo-Nasri



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
201	0			15