

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+011**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 0+857**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+871**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+759**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA** **1+766**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+196**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+212**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 3+039**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+043**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+541**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngentak-Tumut



LOKASI : **STA 3+547**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	Ngentak-Tumut			24