

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 22 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+015

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 0+470**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+474**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+516**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 1+526**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+749**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+670**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 2+682**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 3+055

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 3+066**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			21


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nglampis-Menulis



LOKASI : **STA 3+528**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
204	Nglampis-Menulis			24