

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 17 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+014**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+417**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+425**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+624**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+635**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+867**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+875**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+186**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+278

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 3+283

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+459

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 3+465

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+836

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Beton




LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+521

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber - Kaliduren



LOKASI : **STA 4+537**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : **9,5** M
 TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+541**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : **14** M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
207	Sumber - Kaliduren			31