

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 1+220

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO





LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+670

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - AMBARUKMO



LOKASI : STA 2+680

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. NGRINGIN - AMBARUKMO			16