


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+009**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+704**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 0+719**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			21


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan-Sembung



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+928**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	Pasekan-Sembung			22