

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			2


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+725**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
 LEBAR PERKERASAN : **4** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
 LEBAR PERKERASAN : **4,1** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
 LEBAR PERKERASAN : **4,3** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**



LOKASI : **STA 1+219**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+380

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng kembang - Jitengan



LOKASI : STA 1+390

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	Pereng kembang - Jitengan			9