

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sembuhkidul-Puluhan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 15 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+013**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
219	Sembuhkidul-Puluhan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sembuhkidul-Puluhan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
219	Sembuhkidul-Puluhan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sembuhkidul-Puluhan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
219	Sembuhkidul-Puluhan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sembuhkidul-Puluhan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
219	Sembuhkidul-Puluhan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sembuhkidul-Puluhan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
219	Sembuhkidul-Puluhan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sembuhkidul-Puluhan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
219	Sembuhkidul-Puluhan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sembuhkidul-Puluhan



LOKASI : **STA 1+116**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+226**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
219	Sembuhkidul-Puluhan			7