

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+371**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+375**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+693**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+702**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 0+855**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cokrowijayan-Kenteng



LOKASI : **STA 1+558**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+565**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	Cokrowijayan-Kenteng			12