

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN

: 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 0+893**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 224

POTROJAYAN - KEBONDALEM



LOKASI : **STA 1+140**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
224	POTROJAYAN - KEBONDALEM			8