

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 0+486**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 0+564**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+733**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjung - Kebondalem



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+204**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
225	Tanjung - Kebondalem			9