

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu	DPU Kab. Sleman		7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu	DPU Kab. Sleman		8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.21 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.21 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.21 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

JALAN Nepen-Randu :



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Napen-Randu



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	0			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen Randa



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Napen-Randu			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nepen-Randu



LOKASI : **STA 3+462**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+486**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Nepen-Randu			19