


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 0+492**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 0+908**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton


LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+080**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+333**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+388**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+429**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+494**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+534**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+558**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+684**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 2+286**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 2+732**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+953**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tangkisan - Kopeng



LOKASI : **STA 2+961**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
273	Tangkisan - Kopeng			23