

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 22 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 18 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+310

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 12,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 12,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 237

KENTUNGAN - BLIMBINGSARI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
292	KENTUNGAN - BLIMBINGSARI			14