

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+004**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+578**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+668**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Beton]

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+829**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+855**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 0+860**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+031**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon - Tinggen



LOKASI : **STA** **2+012**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	Padon - Tinggen			15