

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+004**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 0+009**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 0+108**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+113**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			3


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+849**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jaban-Nglengking



LOKASI : **STA 1+855**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN

LEBAR PERKERASAN : 13 M

LEBAR PERKERASAN

TYPE PERKERASAN : Aspal

TYPE PERKERASAN Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	Jaban-Nglengking			13