

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : **7** M
TYPE PERKERASAN : **Aspal**

LOKASI : **STA 0+003**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : **5** M
TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : **4.8** M
TYPE PERKERASAN : **Aspal**

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : **4.4** M
TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sangonan-Sombangan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+104**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
246	Sangonan-Sombangan			12