

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedungbanteng-Sangubanyu



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Kedungbanteng-Sangubanyu			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedungbanteng-Sangubanyu



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Kedungbanteng-Sangubanyu			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedungbanteng-Sangubanyu



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Kedungbanteng-Sangubanyu			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedungbanteng-Sangubanyu



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Kedungbanteng-Sangubanyu			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedungbanteng-Sangubanyu



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Kedungbanteng-Sangubanyu			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedungbanteng-Sangubanyu



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Kedungbanteng-Sangubanyu			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedungbanteng-Sangubanyu



LOKASI : **STA 1+094**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+003**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	Kedungbanteng-Sangubanyu			7