

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Senuko - Sembuh



LOKASI : **STA 1+475**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+492**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 22 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
251	Senuko - Sembuh			9