

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 1+008**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+051**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+342**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepas - Beneran



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
259	Ngepas - Beneran	DPU Kab. Sleman	15