

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Josari - Kembangan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+003**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	Josari - Kembangan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Josari - Kembangan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	Josari - Kembangan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Josari - Kembangan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	Josari - Kembangan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Josari - Kembangan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	Josari - Kembangan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Josari - Kembangan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+749**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	Josari - Kembangan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Josari - Kembangan




LOKASI : **STA 0+753**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 7.6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+760**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 7.6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
261	Josari - Kembangan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 8.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+052**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1