

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+012

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : STA 0+017

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 265

SENDANG - BABADAN



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+082**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SENDANG - BABADAN			12

