

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+003**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA** **1+523**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Donoasih - Randusongo



LOKASI : **STA 2+909**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



Lokasi **STA 2+919**

Kondisi Perkerasan Sedang
LebbaRr Perkerasan 9.6 M
Type Perkerasan Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	Donoasih - Randusongo			17