

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kawedan - Jurugan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	Kawedan - Jurugan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kawedan - Jurugan



LOKASI : **STA 0+058**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+062**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	Kawedan - Jurugan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kawedan - Jurugan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+154**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	Kawedan - Jurugan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kawedan - Jurugan



LOKASI : **STA 0+164**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	Kawedan - Jurugan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kawedan - Jurugan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	Kawedan - Jurugan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kawedan - Jurugan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+564**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	Kawedan - Jurugan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kawedan - Jurugan



LOKASI : **STA 0+569**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+580**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	Kawedan - Jurugan			7