

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 20 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Kawedan



LOKASI : **STA 1+654**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
269	Bangunharjo-Kawedan			10