

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+004**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+147**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+326**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+329**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+466**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+304**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Randugowang - Jatirejo



LOKASI : **STA 1+315**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+320**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	Randugowang - Jatirejo			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+031**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1