

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+910

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 0+923

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 279

JLATREN - MOROBANGUN



LOKASI : **STA 2+067**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
279	JLATREN - MOROBANGUN			13