

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 0+249**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 0+334**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+518**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+890

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 1+060

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+078

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+370**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 1+732**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 2+028**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 2+325

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+329

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 2+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+362

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+838**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+950

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 280

GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL



LOKASI : STA 3+367

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
280	GAYAMHARJO - KALINONGKO KIDUL			26