


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 14.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 2+258**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+283**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas-Pangukan



LOKASI : **STA 2+283**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
281	Getas-Pangukan			14