

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+160**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 1+185**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pasekan - Rewulu



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+306**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 22.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
282	Pasekan - Rewulu			14