

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 1+026**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+029**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 1+260**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+263**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 13 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			9