

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pundong-Besole



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+004**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Pundong-Besole			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pundong-Besole



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Pundong-Besole			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pundong-Besole



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Pundong-Besole			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pundong-Besole



LOKASI : **STA 0+500**

03:01

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Pundong-Besole			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pundong-Besole



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Pundong-Besole			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pundong-Besole



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+952**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	Pundong-Besole			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pundong-Besole



LOKASI : **STA 0+960**

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	11.5	M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal	

KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal

NO. RUAS 285	NAMA RUAS Pundong-Besole	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 7
-----------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------