

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 35.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+028**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+133**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+169**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+452**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+555**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo




LOKASI : **STA 3+430**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			21



LOKASI : **STA 3+437**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 10 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lemahabang - Gayamharjo



LOKASI : **STA 3+440**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 10 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	Lemahabang - Gayamharjo			22