

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. WADAS - PS. SLEMAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+005

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL. WADAS - PS. SLEMAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. WADAS - PS. SLEMAN



LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL. WADAS - PS. SLEMAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. WADAS - PS. SLEMAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+209

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 13.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL. WADAS - PS. SLEMAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. WADAS - PS. SLEMAN



LOKASI : STA 0+210

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 13.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
289	JL. WADAS - PS. SLEMAN			4