

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - PULUHDADI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+005

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	JL. NGRINGIN - PULUHDADI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - PULUHDADI



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	JL. NGRINGIN - PULUHDADI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - PULUHDADI



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	JL. NGRINGIN - PULUHDADI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - PULUHDADI



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+525**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	JL. NGRINGIN - PULUHDADI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - PULUHDADI



LOKASI : **STA 0+548**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+550**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
296	JL. NGRINGIN - PULUHDADI			5