

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN

: 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN           :       10           M  
TYPE PERKERASAN           :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+012**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN           :       6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :       Aspal

|                 |                                   |                 |                |              |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| NO. RUAS<br>003 | NAMA RUAS<br>GLONDONG - TEGALREJO | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br>1 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN           :       6,2           M  
TYPE PERKERASAN           :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN           :       6,2           M  
TYPE PERKERASAN           :       Aspal

|                 |                                   |                 |                |              |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| NO. RUAS<br>003 | NAMA RUAS<br>GLONDONG - TEGALREJO | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br>2 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     0+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,2           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     0+311**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,2           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     0+317**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     0+400**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 0+409

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     0+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     1+000**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     1+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     1+600**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     1+700**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     1+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     1+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     3+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     3+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI :           **STA     3+400**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

LOKASI :           **STA     3+500**


KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN           :     6,4           M  
TYPE PERKERASAN           :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 20      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 3+517

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+525

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025


RUAS JALAN : 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+675

KONDISI PERKERASAN : baik  
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 22      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : 003

**GLONDONG - TEGALREJO**



LOKASI : STA

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| KONDISI PERKERASAN | : |   |
| LEBAR PERKERASAN   | : | M |
| TYPE PERKERASAN    | : |   |

|          |                      |                 |                |         |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 23      |

PANGKAL 2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : 003

**GLONDONG - TEGALREJO**



LOKASI :            **STA      0+100**

|                    |   |       |   |
|--------------------|---|-------|---|
| KONDISI PERKERASAN | : | Baik  |   |
| LEBAR PERKERASAN   | : | 6,2   | M |
| TYPE PERKERASAN    | : | Aspal |   |


|          |                      |                 |                |         |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 24      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN

: 003

GLONDONG - TEGALREJO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.7 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TYPE PERKERASAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| 003      | GLONDONG - TEGALREJO |                 |                | 25      |