

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Karangnongko



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 21.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+035

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
30	Sanggrahan - Karangnongko			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Karangnongko



LOKASI : STA 0+070

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
30	Sanggrahan - Karangnongko			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+220**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
30	Sanggrahan - Karangnongko			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
30	Sanggrahan - Karangnongko			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
30	Sanggrahan - Karangnongko			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+770**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
30	Sanggrahan - Karangnongko			6