

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 16 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu Asem- Jati Mulyo



LOKASI : **STA** **1+412**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 13.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
300	Kutu Asem- Jati Mulyo			9