

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+009**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 0+615**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+617**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+112**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 1+115**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+366**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Somoitan - Nangsri Kidul



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
304	Somoitan - Nangsri Kidul	DPU Kab. Sleman	11