


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+329**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 1+172**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+178**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+033**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025


RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



Senin, 10 November 2025 11:04:04
7,7488S 110,2261E
Kecamatan Minggir
#Ruas 307 #STA 2+300
#Survei Kondisi Jalan #DPU KAB. Sleman

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



Senin, 10 November 2025 11:06:10
7,7489S 110,2269E
Kecamatan Minggir
#Ruas 307 #STA 2+397
#Survei Kondisi Jalan #DPU KAB. Sleman


LOKASI : **STA 2+397**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nanggulan - Prapak



Senin, 10 November 2025 11:07:35
7,7489S 110,2269E
Kecamatan Minggir
#Ruas 307 #STA 2+400
#Survei Kondisi Jalan #DPU KAB. Sleman

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
307	Nanggulan - Prapak			16