

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+790**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Seturan - Karangnongko



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+210**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	Seturan - Karangnongko			14