


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 17 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+013**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+130**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 1+135**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+197**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Turi-Gondoarum



LOKASI : **STA 3+113**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN : Aspal

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
311	Turi-Gondoarum	DPU Kab. Sleman		19