

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Gejayan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	Sanggrahan - Gejayan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Gejayan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	Sanggrahan - Gejayan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Gejayan



LOKASI : **STA** **0+220**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
315	Sanggrahan - Gejayan			3