

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - GEMPOL



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. NGRINGIN - GEMPOL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - GEMPOL



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. NGRINGIN - GEMPOL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - GEMPOL



LOKASI : **STA 0+235**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. NGRINGIN - GEMPOL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - GEMPOL



LOKASI : **STA 0+330**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+370**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. NGRINGIN - GEMPOL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NGRINGIN - GEMPOL



LOKASI : **STA 0+385**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+390**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. NGRINGIN - GEMPOL			5