

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Kaliurang timur



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 31.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+017**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
317	Kaliurang barat-Kaliurang timur			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Kaliurang timur



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
317	Kaliurang barat-Kaliurang timur			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Kaliurang timur



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
317	Kaliurang barat-Kaliurang timur			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Kaliurang timur



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
317	Kaliurang barat-Kaliurang timur			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Kaliurang timur



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
317	Kaliurang barat-Kaliurang timur			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Kaliurang timur



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
317	Kaliurang barat-Kaliurang timur			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Kaliurang timur



LOKASI : **STA 1+038**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+048**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
317	Kaliurang barat-Kaliurang timur			7