

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 18 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+195**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kaliurang barat-Tlogo putri



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+223**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 36 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
318	Kaliurang barat-Tlogo putri			8