

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 28.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+041**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+355**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 0+536**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+393**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tugu udang-Kaliurang



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+412**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 32 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
319	Tugu udang-Kaliurang			10