


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+647**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+143**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 1.6 M

TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 1+350**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo




LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+070**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+176**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+182**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+307**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mlakan - Gayamharjo



LOKASI : **STA 2+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
322	Mlakan - Gayamharjo	DPU Kab. Sleman		17