

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 323	NAMA RUAS JL. JUMENENG - MRINCINGAN	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 1
-----------------	--	------------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 323	NAMA RUAS JL. JUMENENG - MRINCINGAN	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 2
-----------------	--	------------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. JUMENENG - MRINCINGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 0+420**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+435**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. JUMENENG - MRINCINGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. JUMENENG - MRINCINGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. JUMENENG - MRINCINGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. JUMENENG - MRINCINGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. JUMENENG - MRINCINGAN



LOKASI : **STA 1+090**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. JUMENENG - MRINCINGAN			8