

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. PRINGWULUNG - MUNDU



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	JL. PRINGWULUNG - MUNDU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. PRINGWULUNG - MUNDU



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	JL. PRINGWULUNG - MUNDU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. PRINGWULUNG - MUNDU



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+330**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	JL. PRINGWULUNG - MUNDU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. PRINGWULUNG - MUNDU



LOKASI : **STA 0+380**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+398**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	JL. PRINGWULUNG - MUNDU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. PRINGWULUNG - MUNDU



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
33	JL. PRINGWULUNG - MUNDU			5